

北京燕化医院富燕新村门诊部建设项目

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

建设项目已将环境保护设施纳入了初步设计,环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求,编制了环境保护篇章,落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

建设项目已将环境保护设施纳入了施工合同,环境保护设施的建设进度和资金均得到了保证,项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策。门诊内有专门的污物暂存间,环保投资主要用于废水、固废的治理方面。

1.3 验收过程简况

北京燕化医院富燕新村门诊部建设项目于 2016 年 12 月办理环评,2017 年 11 月竣工,并投入使用,2018 年 07 月启动自主验收工作,北京市房山区燕山岗北路门诊部(原北京燕化医院富燕新村门诊部)委托北京境泽技术服务有限公司进行验收监测工作。

北京境泽技术服务有限公司成立于 2014 年 07 月,公司位于北京市朝阳区小红门乡鸿博家园 A 区十二号商业楼三层,具有固定的用于保证检测工作所需要的条件,公司拥有一百余台套先进的现场检测和分析仪器设备,主要包括气相色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计等大型分析仪器,检测能力覆盖水质、环境空气、废气、

噪声、土壤等领域。公司已具备一百余个检测项目，二百余个参数的检测能力，并持续地扩展检测项目。

2018年07月北京市房山区燕山岗北路门诊部，委托了北京境泽技术服务有限公司对项目现场进行踏勘、取样、检测和验收监测报告的编制相关工作，2018年09月完成了验收监测报告的编制，于2018年09月成立了验收工作组对项目进行验收，验收工作组通过现场检查、查阅资料等方式提出了验收意见，建设项目竣工验收合格。

2 其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

本门诊部设有专人每日对污水处理装置进行运维，保证废水进行消毒处理后排放，同时关于环保、安全相关的规章制度正在逐步完善。

(2) 环境风险防范措施

本门诊部设有污物暂存间，由有资质的单位定期进行清运处置。

(3) 环境监测计划

本项目环境影响报告表中未要求制定环境监测计划。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

建设项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施，无需说明。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

建设项目不涉及防护距离及居民搬迁，无需说明。

2.3 其他措施落实情况

建设项目不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况，无需落实。

3 整改工作情况

根据验收意见，建设项目竣工验收合格，各项环保措施已落实到位，无需整改。

